

SEGURIDAD INDUSTRIAL

GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 35 UDUKE

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

GUANTE INDUSTRIAL UDUKE (BOLSA X 12)

DESCRIPCIÓN

Guante para uso industrial, elaborado en látex 100% natural, satinados y suaves de calzar, con acabado en la palma y los dedos para un agarre firme y evitar que los objetos se resbalen, libres de talco u otras sustancias que puedan causar alergias, poseen rollo en la manga para evitar desgarres y entrada de líquidos, resistentes a soda cáustica, ácido, jabón y productos químicos lo cual los hacen ideales para labores en la industria.

ESPECIFICACIONES FISICO-MECANICAS.

| Tamaño | | Longitud mínima | Calibre mínimo | Ancho de la palma | Elongación mínima a la rotura |
|--------|---------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| Letra | Numero | (mm) | (mm) | (mm) | % |
| S | 7 / 7 ½ | 300 | 0,80 | 89 ± 5 / 95 ± 5 | 600 |
| M | 8 / 8 ½ | 300 | 0,80 | 100 ± 5 / 106 ± 5 | 600 |
| L | 9 | 300 | 0,80 | 112 ± 5 | 600 |
| XL | 10 | 300 | 0,80 | 127 ± 5 | 600 |

ESTRUCTURA



Imagen de referencia

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO.

- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.
- Conservar en lugares limpios, frescos donde no estén expuestos a daños mecánicos y alejados de la luz del sol directa u otras luces brillantes directas, no exponer a temperaturas superiores a 35° C.
- No debe entrar en contacto con grasas, aceites, nafta, kerosene u otros disolventes del caucho.
- Al manipular alcoholes o ácidos fuertes, se deben lavar con agua y jabón inmediatamente.
- Despues de cada uso, lavar los guantes en su interior y secarlos a la sombra.